

商品券の一部断裁不良の発生について

- ナンバー上部が通常よりも高くなっているもの

- 商品券下部が通常よりも短くなっているもの

表




断裁不良により
ナンバー上部が
3～4 mm程度
高くなっています。

表



断裁不良により
商品券下部が
3～4 mm程度
短くなっています。

裏



裏



セキュリティに影響しないため、
通常通り、取扱店にてご利用いただけます。

＜断裁ズレ商品券の交換受付＞
 地域のお店応援商品券コールセンター
 0120-277-013
 受付時間／9：00～17：00 土日祝日を除く